

T: Rodzaje wymiarów – powtórzenie.

1. Wymiary dzieli się na cztery rodzaje:

a) zewnętrzne - takie jak długość, szerokość, wysokość przedmiotu, średnica wałka, grubość ścianki przedmiotu wydrążanego;

b) wewnętrzne - takie jak średnica otworu, szerokość rowka;-

c) mieszane - takie jak głębokość rowka:

d) pośrednie - takie których nie można zmierzyć bezpośrednio, a więc odległość osi otworu od ściany przedmiotu, rozstawienie otworów;

2. Na poniższych rysunkach przedstawione mamy cztery rodzaje wymiarów:

a) Z – zewnętrzne

b) W – wewnętrzne

c) M – mieszane

d) i e) P – pośrednie

